
### **GABRIEL MAURY**

# 2 Essai de classification des pigeonniers lotois

Nous poursuivons ici l'étude des pigeonniers-tours lotois avec la suite de l'article paru dans le numéro précédent, permettant ainsi d'illustrer de façon plus ample la typologie élaborée par l'auteur. Le fonds exceptionnel patiemment constitué durant de longues années par Gabriel Maury mérite qu'on s'y attarde. La richesse de cette collecte photographique certains bâtiments présentés ont aujourd'hui complètement disparu ou sont dans un état de délabrement avancé tandis que d'autres ont été transformés ou restaurés - doublée d'une observation méticuleuse des moindres détails de l'édifice fournissent de précieuses données, notamment sur la grande diversité des ouvertures, leur mode de construction et les divers systèmes de protection mis en oeuvre contre l'ascension des rongeurs.





PIGEONNIERS-TOURS A TOITURE DE LAUZES



LES VOLIERES CUBIQUES



PIGEONNIERS DE TYPE HETEROMORPHE



PIGEONNIERS-TOURS A COUVERTURE DE TUILES




LES CASELLES-PIGEONNIERS



OUVERTURES ET DISPOSITIFS DE PROTECTION

## **PIGEONNIERS-TOURS** A TOITURE **DE LAUZES**



1. Tour du plan circulaire. Accès au 1er étage au moyen d'une échelle portative. Pas de randière. Ouverture d'accès des pigeons protégée par une ceinture métallique en tôle. Epi de faîtage disparu.

Frayssinet. Début années 70.

2. Pigeonnier tour de plan circulaire à toiture de lauzes, avec escalier extérieur accédant au 1er étage. Pas de randière, aussi l'ouverture d'accès des pigeons est-elle entourée d'une ceinture métallique en tôle de fer. L'épi de faîtage en pierre est remarquable par sa hauteur.

Montgesty. Années 60.

## **PIGEONNIERS-TOURS** A TOITURE **DE LAUZES**

Pigeonnier-tour de Frontenac. Détail













- 3. Pigeonnier tour quadrangulaire à toiture en lauzes et lanterne sommitale. La couverture de cette lanterne reprend en prolongement vers le haut les lignes du toit. Elle est constituée de petites dalles de dimensions décroissantes en hauteur et surmontées du traditionnel épi de pierre. Randière ceinturant entièrement l'édifice mais pas de porte au niveau du ler étage. Frontenac. Début années 70.
- 4. Pigeonnier tour sur plan rectangulaire. Toiture en lauzes reposant sur une charpente appuyée sur pignons triangulaires surmontant les petits côtés du bâtiment. Excalier extérieur accédant au 1er étage peu élevé.

Beauregard. Années 60. Edifice disparu.

5. Pigeonnier du XVIIe siècle sur plan carré à toiture de lauzes. Ouverture pour les pigeons aménagée dans la muraille et dont le seuil est situé au niveau de la randière périphérique. La partie supérieure de l'ouverture baille dans la toiture au dessus de la dalle de débordement. Au niveau du rez-de-chaussée était adossé un four également couvert en lauzes et dont la grosse cheminée s'élevait au niveau du toit du pigeonnier. Le rez-dechaussée de ce dernier servait de fournil. Le premier étage était accessible au moyen d'une échelle portative.

Lavercantière. Début des années 70.

6. Pigeonnier champêtre de plan circulaire avec couverture lauzes posée sur charpente avec une seule pente orientée sud-est. Murs de l'édifice en surélévation de vingt à trente centimètres au dessus du toit qui comporte une lucarne d'envol. Au niveau du rez-dechaussée, curieuse ouverture ébrasée vers l'extérieur.

Saint-Jean-de-Laur. Début années 70.

7. Pigeonnier circulaire en partie effondré. On remarque la voûte en lauzes et en encorbellement dont la naissance est située intérieurement bien endessous de la dalle de débordement du toit. Ce départ intérieur est souvent souligné par la randière lorsqu'elle existe.

Terre-fort. Sud-est du Causse de Limogne. Années 90.

## **PIGEONNIERS-TOURS** A COUVERTURE **DE TUILES**





9. Pigeonnier tour sur plan circulaire avec toiture à forte pente en tuiles plates dans une région où la lauze est rare. Pas de lanterne sommitale mais grande lucarne d'envol. Au dessous, l'ouverture du 1er étage, située très haut n'était accessible qu'avec une échelle portative.

Vaillac. Début années 70.

10. Pigeonnier tour aux murs très épais exclusivement voué à l'élevage des pigeons. Une seule porte parfois de dimensions très réduites présente un seuil situé vers 0,80 mètres de hauteur au dessus du sol environnant. Le battant de cette porte ouvrait vers l'extérieur comme en témoignent gonds et feuillures d'encadrement. La plupart n'ont pas de randière mais les entrées des pigeons avaient pu être protégées par un enduit de ciment lisse et tardivement par une ceinture métallique dont subsistent des lambeaux. Présence de quelques lanternes sommitales.

Tour de Faure. Début années 70.

11. Tour sur plan carré dite pigeonnière ou encore type Toulousain ou pied de mulet. Toitures de tuiles plates en gradin à une seule eau encadrée par le débordement en hauteur des murs arrière et latéraux. Présence de plusieurs épis situés aux angles de l'édifice et à l'aplomb du ressaut des murs latéraux. La tradition exigeait un 7ème épi qui est assis, lorsqu'il n'a pas disparu, sur la partie médiane du mur arrière. La randière périphérique peut épouser d'assez loin les ressauts des murs.

Calvignac.

12. Jadis, dans certains villages, presque chaque maison avait son pigeonnier attenant ou isolé, édifié dans le style et la tradition locaux, avec les matériaux disponibles à proximité. Ainsi, aux confins des Causses et du Quercy Blanc, au sud de Cahors, la forme pigeonnière prédomine.

Cremps. Années 90.



12

### PIGEONNIERS-TOURS A COUVERTURE DE TUILES

14. Le parement intérieur des murs des vrais pigeonniers tours peut comporter un grand nombre de boulins constitués par des alvéoles de trente à quarante centimètres de profondeur avec une ouverture de forme vaguement carrée. Ces alvéoles étaient disposées en quinconce et par rangées superposées. Des randières intérieures peuvent séparer plusieurs rangées en différents niveaux. Une échelle sur tourniquet permettait la visite des nids.



avec toiture à forte per et couverture tuiles plates. Lucarne en "écaille soulevée" ou houteau assez rare en Quercy et plus encore sur les pigeonniers. Le trous d'envol étaient p tiqués dans une planciobturant l'ouverture. Porte du 1er étage accessible avec échelle lante.

Frayssinet. Début années ?

15. Pigeonniers tours sur plan circulaire "type geonnière" à toiture e murs en gradins débo dant en hauteur la co verture de tuiles. Préce au sommet des gradins de la muraille de plusieurs épis de pier Ce type de tours sera semble-t-il, cantonné dans la haute vallée l. Lot.


Saint-Cirq-Lapopie. Déb

### VOLIERES IQUES


Volière cubique en colombage assise sur quatre colonnes. Chaque colonne est surmontée d'un chapiteau évidé parfois par une gorge profonde, sorte de larmier destiné à arrêter les rongeurs. La volière était surmontée d'une lanterne à clocheton avec épi de poterie. La porte de l'édifice n'était accessible qu'avec une échelle mobile. Néammoins, certaines volières importantes reposant sur six ou huit colonnes possédaient une trappe s'ouvrant dans le plancher et une échelle volante permettait seule d'y pénétrer.

Fontanes. Début années 70. Disparu.

Massive tour de plan carré aux murs épais reposant sur des arcades assises sur de puissants piliers maçonnés, courronnés d'un mince chapiteau en saillie pour interdire l'ascension des rongeurs indésirables. Au dessus des arcades une randière ceinture l'édifice dont la toiture en tuiles est à une seule eau. Dans le vide béant du rez-de-chaussée s'abrite une table en pierre (voir "l'habitation rurale du Quercy par le Dr A. Cayla, 2ème édition, page 42).







## ONNIERS YPE EROMORPHE


20. Le désir ou la nécessité de posséder un élevage de pigeons a conduit les paysans à réutiliser certains bâtiments ou édifier des colombiers dans les lieux les plus inattendus. Ainsi ce pigeonnier semi-troglodytique niché dans une anfractuosité de falaise à une hauteur vertigineuse est peut-être une ancienne tour de guet réaménagée comme en témoignent les rainures entourant l'ouverture supérieure et d'où les pierres d'encadrement (coupe-vent et anti-rongeur) ont été arrachées.

Cajarc. Années 70.



21. Une solution ingénieuse pour agrandir une volière au niveau du 2e étage - peut être jadis au dessus d'un passage ou d'un patus commun - a consisté à allonger ce niveau au moyen de trois longues consoles de pierre sur lesquelles une paroi en calanchage avait été construite de front. L'ensemble était couvert en lauzes.

Saillac. Fin des années 70. Construction restaurée et quelque peu modifiée.



23







22. Parmi les utilisations auxiliaires des pigeoniers, l'une des plus curieuses est bien celluventoir" à céréales. Deux murs latéraux pralléles encadraient un rez-de-chaussée quouvert sur deux côtés opposés, pouvait êtrbalayé par de violents courants d'air. Le h de la tour qui reposait partie sur les murs sur de gros linteaux de bois, était réservé a pigeons. L'on y observe les traditionnels a nagements mais aussi une randière à bran verticales remontant sous la dalle de déboment du toit.

Figeac. Début années 70. Vraisemblablement dispar

23. Des pigeonniers-porche enjambent fréquement les entrées de cour de petits manoirs de maisons bourgeoises, mais trés rareme comme celui-ci les cours de ferme.

Cette tour porche-pigeonnier exceptionne, sur plan carré conserve les caractéristiqu des pigeonniers de plan quadrangulaire a sa randière et sa toiture en lauzes. A sa be voûte en berceau du porche est contre-bui part et d'autre par de massifs appentis eu mêmes recouverts de lauzes.

Cravssac

24. Un moulin à vent désaffecté pouvait être l formé en pigeonnier. Les remaniements d tour ont été, selon les cas, plus ou moins l portants allant d'un arasement oblique di murs pour recevoir une toiture simplifiée, l'ouverture dans l'épaisse muraille de la sique porte du premier étage.

Promilhanes. Années 80.



## OUVERTURES ET DISPOSITIFS DE PROTECTION











27. Tour-pigeonnier cylindrique à toiture de lauzes en encorbellement. Un grand pignon triangulaire a été construit en surélévation des murs afin de recevoir une petite fenêtre en remplacement d'une lucarne de toit, difficile à réaliser notament au point de vue de l'étanchéité. La toiture en lauzes de ce pignon s'articule et se raccorde ainsi en continuité, sans coupure franche, à la voûte en encorbellement de l'édifice.

### Beaumat.

- 28. Pigeonnier-tour classique avec escalier extérieur (non visible sur la photographie) accédant au 1er étage. Randière périphérique et toit de lauzes. Seule la lanterne sommitale constituée de quatre ou cinq billettes de pierre, au lieu de trois, apporte une originalité.
  - St Jean de Laur. Années 90.
- 29. Pigeonnier-tour cylindrique à toit de lauzes sur charpente et épi en pierre. La petite ouverture comporte un masque à quatre trous d'envol de section carrée (trés rare).

Gourdon. Debut années 70. Edifice apparemment disparu.









30. Tour cylindrique à toiture de lauzes en encorbellement.. Deux pignons dont l'un aveugle (côté nord-est) ont été construits en surélévation de la muraille. Destinés à recevoir un "fenestrou", ils ne sont cependant pas identiques et témoignent d'un certain tâtonnement de mise en oeuvre. Leur destination serait semble-t-il, de pouvoir raccorder sans brisure leur propre toiture à celle de l'édifice, en limitant par cette technique les risques d'infiltration. D'autres exemplaires de ce type se rencontrent à Nuzéjouls et à Corn.

#### Montgesty.

31. Pigeonnier-tour cylindrique en ruines ayant possédé une toiture recouverte de tuiles canal. La brique très rare en Haut-Quercy a servi ici à construire les parements des ouvertures. Deux randières, peut-être elles-mêmes en briques, ceinturent le bâtiment.

### Cahors. Fin années 60.

32. Pigeonnier-tour cylindrique avec fenêtre entourée de dalles encastrées dans la muraille servant de coupe vent, de randière d'envol, et de protection contre les rongeurs ou autres nuisibles grimpeurs. Le toit de lauzes en encorbellement possède une ouverture en "écaille soulevée".

### Saint - Médard. Années 70.

33. Pigeonnier-tour rustique avec toiture tuiles canal (reposant apparemment sur une voûte intérieure en encorbellement) et lanterne sommitale cylindrique ajourée de nombreux trous d'envol. La maçonnerie de la lanterne est constituée, semblerait-il, d'un mortier de sable grossier à galets, lié avec de la chaux grasse. La randière pourrait correspondre avec la naissance de la voûte en encorbellement à l'intérieur de la bâtisse.

### Bégoux. Début années 70.

34. Cet ancien pigeonnier seigneurial serait vraisemblablement le plus grand édifice de sa catégorie en Haut Quercy. La toiture recouverte de tuiles plates n'est peut-être pas celle d'origine. La lanterne sommitale avec sa couverture en forme de parapluie attire le regard. Les ouvertures étagées sur trois niveaux sont séparées par deux randières périphériques. Au-dessus de la classique porte du 1er étage les très grandes fenêtres disposées sur tout le pourtour sont équipées, pour le passage des oiseaux de trous d'envol à section carrée, dispositif rare dans les pigeonniers lotois.

### Assier, Début années 70.

35. Tour rectangulaire en partie écroulée déjà présentée (cliché n° 4) avant son effondrement. Sur cette face, l'on observe une randière à branches verticales n'atteignant pas la dalle de débordement du toit et au-dessous les restes d'une ceinture en tôle de zinc.

### Beauregard. Années 70.

	27	28	29
30	31	32	33
		34	35